


MINUTO TÉCNICO

BOMBA DE AGUA NOTIFICACIÓN DE REEMPLAZO

Primero que todo, sepa que su inventario está a salvo. Segundo, hemos consolidado nuestros números de partes. De ahora en adelante, por favor ordene **148-1520**.

ORDENE ESTE NÚMERO





MARCA	MODELO	MOTOR	OE NO
HYUNDAI	H100	L4-2.5L	
KIA	BESTA	L4-2.5L	2510042540
KIA	BONGO	L4-2.5L	
MITSUBISIHI	GALLOPER	L4-2.5L	
MITSUBISIHI	L200	L4-2.5L	MD972002
MITSUBISIHI	PAJERO	L4-2.5L	